




















0		10 - Achse 1 absolut positionieren	s=5mm a=100 %	r=100 % v=100 %	
1		11 - Achse 1 relativ positionieren	s=10 mm a=100 %	r=100 % v=100 %	
2		20 - Achse 2 absolut positionieren	s=20mm a=80 %	r=70 % v=10 %	
3		21 - Achse 2 relativ positionieren	s=0mm a=0 %	r=0 % v=0 %	
4		40 - Eingang testen	E=0 Stat=0		Werkstückposition abfragen
5		41 - Timer	t=0		
6		50 - Ausgang schalten	A=0 Stat=0		
7		90 - Zähler setzen	n=0 Z=0		
8		91 - Zähler erhöhen	n=0 Z=0		
9		92 - Zähler abfragen	n=10 Z=2	Satz=5	Ein Beispiel für einen Rückwärtssprung
10		97 - Verzweigung	Satz=11		Ein Beispiel für einen Vorwärtssprung
11		98 - Programmhalt			Warten auf Tastendruck
12		10 - Achse 1 absolut positionieren	s=0mm a=0 %	r=0 % v=0 %	
13		11 - Achse 1 relativ positionieren	s=0 mm a=0 %	r=0 % v=0 %	
14		20 - Achse 2 absolut positionieren	s=0mm a=0 %	r=0 % v=0 %	
15		21 - Achse 2 relativ positionieren	s=0mm a=0 %	r=0 % v=0 %	
16		92 - Zähler abfragen	n=5 Z=1	Satz=12	
17		91 - Zähler erhöhen	n=0 Z=0		
18		91 - Zähler erhöhen	n=0 Z=0		

